

判定 = 「 」は給油口から可能、「 」は給油口から装着できる可能性あり(未確認)、「工場対応」はフロートゲージから

車名(50音順)	型式	年式	判定	備考
Kei	HN11S,HN21S,HN22S	1998年10月 ~		
MRワゴン	MF22S	2006年01月 ~	工場対応	給油パイプ曲がりきつい、防止弁つき
	MF21S	2001年12月 ~ 2005年12月	工場対応	給油パイプ曲がりきつい、防止弁つき
アルト	HA24	2004年09月 ~	工場対応	逆流防止弁つき、給油パイプ曲がりきつい
	HA12,HA22,HA23	1998年10月 ~ 2004年08月		
アルトラパン	HE21S	2002年01月 ~	工場対応	逆流防止弁つき、給油パイプ曲がりきつい
エスクード	TD54W,TD74W,TD94W	2005年05月 ~	工場対応	逆流防止弁つき
	TA02W,TD02W,TA52W,TD52W,T	1997年11月 ~ 2005年04月	工場対応	逆流防止弁つき
エブリイランディ(エブリイプラス)	DA32W	1999年06月 ~ 2005年06月	工場対応	逆流防止弁つき
エブリイ/エブリイワゴン	DA64	2005年08月 ~	工場対応	逆流防止弁つき
	DA52,DA62	1999年06月 ~ 2005年07月	工場対応	逆流防止弁つき
エリオ	RB21S,RB51S	2001年01月 ~ 2006年06月	工場対応	逆流防止弁つき
エリオセダン	RA21,RA51	2001年11月 ~	工場対応	逆流防止弁つき
カプチーノ	EA11R,EA21R	1991年11月 ~ 1998年10月	-	
カルタス(クレセント) 3ドア	GA11/GB31	1995年01月 ~ 2001年11月	工場対応	逆流防止弁つき、給油パイプ曲がりきつい
カルタス(クレセント) 4ドア、5ドア	GC21,GC41/GD31	1996年02月 ~ 2002年08月	工場対応	逆流防止弁つき、給油パイプ曲がりきつい
ジムニー	JB23W	1998年10月 ~	工場対応	逆流防止弁つき
ジムニーワイド(ジムニーシエラ)	JB33,JB43	1998年10月 ~	工場対応	逆流防止弁つき
スイフト	ZC11 ~ 31/ZD11,ZD21	2004年12月 ~	工場対応	逆流防止弁つき、給油パイプ曲がりきつい
	HT51S,HT81S	2000年02月 ~ 2000年11月	工場対応	逆流防止弁つき、給油パイプ曲がりきつい
ツイン	EC22S	2003年01月 ~ 2005年08月	工場対応	逆流防止弁つき、給油パイプ曲がりきつい
ワゴンR	MH21S	2003年09月 ~	工場対応	逆流防止弁つき
	MC11,MC21,MC12,MC22	1998年10月 ~ 2003年08月	工場対応	逆流防止弁つき
ワゴンRソリオ	MA34S,MA64S	2000年12月 ~	工場対応	逆流防止弁つき、給油パイプ曲がりきつい
ワゴンRプラス	MA63S	1999年05月 ~ 2000年12月	工場対応	逆流防止弁つき、給油パイプ曲がりきつい
ワゴンRワイド	MA61S/MB61S	1997年02月 ~ 1999年05月	工場対応	逆流防止弁つき、給油パイプ曲がりきつい