

## この度はSKTOKI CB910HBを御購入頂きまして有難うございます。 本機の御使用前に、以下の手順にて校正を行ってください。

## はじめに!

比較的バランスの取れている14または15インチの鉄製ホイールとタイヤのセットを御用意ください。このセットを使用して本機の校正を行います。

- 1. 付属のシャフトをバランサーに取付け、上述のタイヤ・ホイールセットを本体にセットし本体の 電源を入れます。(シャフトはしっかり取り付けてください)
- 2. タイヤ・ホイールセットの以下の3項目をバランサーに入力します。
  - タイヤ・ホイールセットとバランサー本体との距離(本体のスケールを使用してください)
  - タイヤ・ホイールセットのJ数
  - タイヤ・ホイールセットのインチ数
- 3. 操作パネル上にある、D/S、ALU1、ALU2、ALU3ボタンの下のランプ及びMOTOランプが 消灯している事を確認します。(この状態がダイナミックモードです)
- 4. 操作パネル上の分銅ボタン



を長押します。 ピー音が2回鳴り、校正モードに入ります。

- 5. スタートボタン 🍑 を押します。タイヤ・ホイールセットが回転します。
- 6. 回転停止後、左右の液晶に、"Add"、"100"と表示されている事を確認します(下図参照)



- 7. 手動でゆっくりとタイヤ・ホイールセットを回転させ、"100"と表示されている液晶の左隣の7個のランプが全て点灯した位置で止めます。
- 8. タイヤ・ホイールセットを正面から見て、12時の位置に付属の100gのウェイトを打ち込みます。
- 9. 再度スタートボタン



を押し、タイヤ・ホイールセットを回転させます。

10. 回転停止後、下図の表示と共にピー音が3回なります。校正の終了です。

